

# 照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
電磁波測定装置	KEC法測定システム	H23.6.15	1	—	3,938,550	3,938,550	岐阜県岐阜市	傷あり	不要	取扱説明 書なし	・長期間の使用によ り、傷、汚れがあ る。 ・使用に際しては、メ ンテナンスは必要。 ・29年上期までは 計測していた
PCR反応装置	PCR-R101S	H24.9.6	1	—	5,250,000	5,250,000	大阪府池田市	傷あり	不要	取扱説明 書なし	・OSがWINDOWSXP からアップデートし ていないため、メン テ、更新コストにつ いて問題あり。
試験用ハニカム吸着器(コル ゲート巻取部)	—	H25.3.19	1	—	2,205,000	2,205,000	埼玉県さいたま市	傷なし	不要	取扱説明 書なし	特になし
エアースラスト装置	(株)不二製作所製 SG-3ATCM-301-C061	H22.12.8	1	台	4,079,250	4,079,250	滋賀県栗東市	傷あり	不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れ、塗 装の剥がれがある。
めっき試験装置	(株)山本鍍金試験器 MB-92-MI	H22.11.16	1	台	1,239,000	1,239,000	滋賀県栗東市	傷あり	不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れ、塗 装の剥がれがある。

# 照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
材料試験機ジグ	インストロン ジャパン カンパニーリミ テッド製 特殊仕様	H24.9.28	1	式	538,125	538,125	滋賀県栗東市	傷あり	不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れ、塗 装の剥がれがある。
アルミ溶解炉	炉体熱交換器 制御パネル	H23.2.21	1	-	2,940,000	2,940,000	和歌山県和歌山 市	傷あり	不要	取扱説明 書なし	・使用可能であるが メンテナンスが必 要。使用による塗装 の剥がれなどが見 られる。
精密万能試験機(高温対応型)	試験器本体AG-50KNX 操作用コード式リモコン 高温試験用恒温槽 引張試験片つかみ具 伸び計 ① 伸び計 ② 制御・計測・データ処理ソフト ウェア パソコン ディスプレイ	H23.12.14	1	-	9,975,000	9,975,000	和歌山県和歌山 市	傷なし	不要	取扱説明 書あり	・使用上特に問題な し。
小野式回転曲げ試験機(高温対応型)	試験機本体H-7 加熱路用温度制御盤	H23.12.14	1	-	4,095,000	4,095,000	和歌山県和歌山 市	傷なし	不要	取扱説明 書あり	・ところどころ錆の発 生が見られるが、使 用上特に問題なし。
デジタルマイクロスコープ	①コントローラVHX-2000 ②マルチスキャンカメラヘッ ドVHX-1100 ③レンズVH-Z20 ④レンズVH-Z500 ⑤スタンドVHX-S90B	H24.9.19	1	-	8,998,500	8,998,500	和歌山県和歌山 市	傷なし	不要	取扱説明 書あり	・レンズのライトが交 換時期に来ている が、使用上特に問 題なし。

# 照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
組織観察用研磨機	Rana-3	H24.9.21	1	-	1,933,050	1,933,050	和歌山県和歌山市	傷なし	不要	取扱説明書あり	・試料を押さえる部分の油圧ダンパーを交換の必要がある。現状でも使用できない状態ではない。
自動試験力切換式微小硬度計	本体(HMV-G20S)	H24.10.30	1	-	1,627,500	1,627,500	和歌山県和歌山市	傷なし	不要	取扱説明書あり	・使用上特に問題なし。
精密万能試験機用槽内圧曲キット	かご形治具 圧縮試験治具50mmφ(～320℃)	H25.1.29	1	-	693,000	693,000	和歌山県和歌山市	傷なし	不要	取扱説明書なし	・使用上特に問題なし。
液体クロマトグラフィ	島津製作所 送液ポンプLC-20ADsp、テカッ サーDGU-20As オートサンプラーSIL-20A、カラム オープンCTO-20A 電気伝導度検出器CDD- 10Avp UV/VIS検出器SPD-20A システムコントローラSCL-10Avp リザーバトレイ、ワークステーション 陰イオン分析カラム(Shim-Pack IC-A1、IC-PC1)	H18.11.13	1		4,987,500	4,987,500	大阪府堺市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、ミキサー部分に不具合があり、圧力が安定しない場合がある。 ・PCが不良で修理又は更新が必要。

# 照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
中圧分取液体クロマトグラフ	山善(株) 本体:YFLC-AI-580-10V 送液ポンプN580 可変波長型紫外吸収検出器 prepUV-10V フラクションコレクターFR- 360 システム付属品、カラム架 台、テフロン配管、コネクタ―	H19.10.11	1		3,570,000	3,570,000	大阪府堺市	傷なし	不要	取扱説明 書あり	・PCが不調な場合 が時々ある。 ・装置の作動状態に 支障は無いが、一 部錆びついている 部分がある。
粘弾性測定装置	REOLOGICA 本体VAR200AD、測定/解析 ソフトウェアRheoExplorer UV/ETC測定セル UV/ETCPowerBox 上部ディスクプレート用シャフト 上部ディスクプレート(8 Φ、10Φ、15Φ、20Φ) クォーツプレート DELL システム制御/データ処理装置 (本体OT7570 モニターE173EPc) 浜松ホニクス UVスポット光源L9588-02、シン グルファイバー スポット光源用熱線カットUV透 過フィルタ (365nm用 A9616-05、248nm 用 A9616-03) スポット光源用UVパワーメーター (365nm用 本体C6080-03、 受光部FD1089) (248nm用 本体C6080-02、 受光部FD1141) エアードライヤー	H19.1.16	1		12,547,500	12,547,500	和歌山県和歌山 市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	・長期間の使用によ り、腐食、汚れがあ る。 ・本体VAR200ADの モーター交換が必 要。 ・解析ソフトウェアの 異常有。 ・OSを購入時から更 新していないため、 更新コストについて 問題あり。 ・製造メーカー(レオ ロジカ社)が倒産し ており、全面的な フォローが不可能。

# 照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
小型現像装置	滝沢産業(株) 本体:AD-1200 ULVAC社 真空ポンプDA-60S	H19.11.7	1		3,227,700	3,227,700	和歌山県和歌山市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間の使用により、腐食、汚れがある。</li> <li>・モーター交換が必要であり、改造費込みで約60万円の費用が必要。</li> <li>・上記モーター以外で修理が必要な場合、現行機種と型式が変わっているため、取り付け時に改造費を含めた費用が追加される。</li> <li>・価値以上の修繕費を要すると見込まれる。</li> </ul>
高精度デジタルマイクロスコープ	ナカデン製 MX1200	H18.9.19	1		2,037,000	2,037,000	滋賀県彦根市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	CCDカメラ故障、光学系不良により使用できない
ナノファイバーESユニット	カトーテック㈱製 2060213NEU-N	H17.12.28	1		1,575,000	1,575,000	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	漏電の危険があり使用できない。モーターの不具合で回転がたたくできない。
酸処理装置 一式	トーマス科学器械社製T-22 オイルバス、Entgris社製EJ- 90M耐酸ポンプ 石井理化機器 社製E-25攪拌機テフロン容器2 種	H19.2.26	1		1,804,981	1,804,981	大阪府池田市	傷あり	不要	取扱説明 書なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オイルバスは、長期間の使用により腐食、汚れがある。</li> <li>・ポンプは、使用に際してメンテナンスが必要。</li> </ul>