

照会物品一覧

令和6年7月18日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
クロマト分離装置	オルガノ社製 Advanced SMB HP LAB	H20.1.31	1	式	18,690,000	18,690,000	福井県坂井市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期にわたって使用していないため、使用する際はメンテナンスを行う必要があると思われる
粉碎機	大阪ケミカル株式会社製 アブソルートミル ABS-W	H20.2.1	1	式	283,500	283,500	福井県坂井市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期にわたって使用していないため、使用する際はメンテナンスを行う必要があると思われる
卓上型振とう恒温槽	WATAER BATH SHAKER Personal-11	H20.11.7	1	式	274,050	274,050	福井県坂井市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期にわたって使用していないため、使用する際はメンテナンスを行う必要があると思われる
乾燥機	FDU-1100型	H21.1.19	1	式	2,268,000	2,268,000	福井県坂井市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期にわたって使用していないため、使用する際はメンテナンスを行う必要があると思われる
熱・応力・歪測定装置	エスアイアイ・ナノテクノロジー（株）製 本体（熱・応力・歪測定装置TMA/SS6100）1式、 引張プローブキット（石英）EXSTAR-A型、クリーニングジャ ケットM1、TMS/SS Muse標準解析ソフト、セミオート TMA/SS Muse測定ソフト、流量計50～500ml/min	H20.11.10	1	式	3,465,000	3,465,000	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、 更新コストについて問題あり。
リアルカラーコンフォーカル顕微鏡	レーザーテック（株）製 本体（リアルカラーコンフォーカル顕微鏡H300）1台、 制御部（ランプハウス込み）、マニュアルレボルバ、6"マニ ュアルステージコンソール、PC、20"液晶モニター、画像処理ソ フトLmeyer、対物レンズ×10,×100（×100はPlanApo）	H20.11.10	1	式	9,982,140	9,982,140	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、 更新コストについて問題あり。
TVB形粘度計	東機産業（株）製 TVB-10H	H18.10.25	1	台	425,250	425,250	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、 更新コストについて問題あり。
皮膚粘弾性測定装置	ドイツCourage+Khazaka社製 本体（キュート メーターMPA580）、コルネオメータープローブ（水分） CM805MP 1個付	H19.9.5	1	式	2,016,000	2,016,000	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、 更新コストについて問題あり。

照会物品一覧

令和6年7月18日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
皮表角層水分量測定装置	アイ・ビー・エス(株)製 SKICON-200EX1台、センサーブローブ多重同心円、解析ソフト	H19.9.5	1	式	819,000	819,000	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
マイクロプレートリーダー	TECAN社製 Infinite M200	H18.10.23	1	台	2,173,500	2,173,500	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
水晶振動子化学計測システム	セイコーEG&G(株)製 QCM922クォーツクリスタルアナライザ1台、QA-CLシリーズ用アダプターケーブル1個、QA-CL3デバッグ型セル1個、WINECHEM電気化学ソフトウェア1個、解析用PC1個、GPIBカード+GPIBケーブル1個、QCA用小型恒温槽ユニット1個、QA-A9M-AU(SEP)水晶振動子ユニット2セット	H18.10.23	1	式	1,785,000	1,785,000	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
スピンコーター	(株)アクティブ製 ACT-220D、真空ポンプ、安全カバー、試料台	H18.10.23	1	式	783,037	783,037	大阪府吹田市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
ナノスケールX線構造評価装置	リガク社製	H20.3.7	1	式	25,200,000	25,200,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理不能	取説あり	・測定部の経年劣化により測定ができなくなった。
ナノスケールX線構造評価装置用イメージングプレート読取装置	2921B231	H20.10.31	1	式	5,775,000	5,775,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・ナノスケールX線構造評価装置本体に接続して使用が必要
多芯石英ファイバー	特注品	H21.2.26	1	式	861,000	861,000	兵庫県神戸市	傷あり	修理は不要	取説なし	・特注品のため、汎用性なし。 ・長期間の使用により、経年劣化あり。
イアトロスキャン(本体のみ)	三菱化学ヤترون MK-6s	H17.12.2	1	式	1,777,230	1,777,230	兵庫県神戸市	傷なし	修理不能	取説なし	・コンピューターがWindows2000で、対応不可(更新する事が出来ない)

照会物品一覧

令和6年7月18日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
サーマルサイクラー	タカラバイオ(株)製Takara Thermal Cycler Dice TP600	H16.12.28	1	式	720,000	720,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理が必要	取説なし	・使用不可の状態である
Nexa固体高分子燃料電池発電モジュール	荏原バラード製	H17.4.25	2	式	1,228,500	2,457,000	京都府木津川市	傷あり	修理が必要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
HPLC ポンプ	IP7100S454	H22.2.24	2	個	384,050	768,100	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・ポンプヘッドの劣化により使用不能
HPLCポンプ(SUS製)	IP7500S454	H22.12.13	2	個	511,875	1,023,750	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・ポンプヘッドの劣化により使用不能
HPLCポンプ(ハステロイ製)	IP7500H454	H23.3.4	2	個	813,750	1,627,500	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・ポンプヘッドの劣化により使用不能
制御ユニット	211928-001	H23.1.24	1	式	883,564	883,564	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・システムがエラーにより制御不能
容量測定システム	エヌエフ回路設計ブロック製LI5640 SA400	H18.1.13	1	台	945,000	945,000	京都府京都市	傷なし	修理は不要	取説あり	・通常のロックインアンプとして使用可能 ・計測・制御用パソコンとの接続形式はGPIB。別途、PCの用意とプログラミングが必要。
マイクロシリンジポンプ	kdScientific製IC3210	H17.6.3	1	台	488,250	488,250	京都府京都市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、汚れがある。 ・電源不通 ・修理部品無し。

照会物品一覧

令和6年7月18日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
真空乾燥器	ヤマト科学株式会社製 DP83	H19.3.9	1	台	3,969,000	3,969,000	福井県福井市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、汚れがある。 ・オイル漏れが発生しているので使用に関してはメンテナンスが必要。 ・付属の真空ポンプが故障しているため、修理の必要あり。
プリンターノズル形状確認装置	KH-7700	H23.5.31	1	式	7,507,500	7,507,500	福井県福井市	傷あり	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。
紫外線照射装置	QEL-220CS-405RB	H23.6.30	1	式	3,097,500	3,097,500	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。
ウエハ貼付装置	FM-2248	H23.7.8	1	式	4,987,500	4,987,500	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。
レーザー援用インクジェット装置	LaboJet-2000	H23.7.15	1	式	11,907,000	11,907,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れ・錆がある。 使用する際にはメンテナンス必要。
ブラックス除去装置	88S	H23.8.31	1	式	2,499,000	2,499,000	福井県福井市	傷あり	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。
搬送システム装置	WTR-100	H23.12.26	1	式	8,904,000	8,904,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説なし	取扱説明書が無い為、設定や操作などは、使用しながら理解してもらう必要がある。
表面粗さ・輪郭形状測定機	VK-8700/VK-8710	H22.10.4	1	式	8,379,000	8,379,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用であるが、綺麗な状態を保っている。 ・メーカーでは廃版機種の為、保守部品など入手できない。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、保守メンテ、セキュリティについて問題あり。

照会物品一覧

令和6年7月18日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
模造血管装置 ① 肝臓モデル ② 心臓モデル	特注品	H22.10.15	1	式	3,832,500	3,832,500	神奈川県横浜市	傷なし	修理は不要	取説なし	・腐食、損傷、強固な汚れなし。 ・メンテナンス不要 ・乾燥後の水跡等が気になる場合は、通水洗浄、十分な通気乾燥にて外観上も良好な状態になる。
可変型トルク測定装置	PT-1950G	H23.11.17	1	式	3,811,500	3,811,500	神奈川県横浜市	傷あり	修理が必要	取説あり	・移転（場所）のため、一旦装置を解体した。 ・使用に関しては、メンテナンス及び、校正が必要。
RTM成形金型	特注品	H26.9.25	1	式	1,611,360	1,611,360	福井県福井県鯖江市	傷なし	修理は不要	取扱説明書 なし	・目立った傷や汚れなし
改質用ポリマー原料供給装置	17-286PH-1	H20.7.30	1	台	1,547,910	1,547,910	兵庫県姫路市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の仕様により、外観に汚れあり。 ・電気系統故障により動作せず。 ・修理部品が製造中止により代替部品入手困難。
表面処理装置	特注品	H20.2.13	1	台	6,195,000	6,195,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の仕様により、外観に汚れあり。 ・電気系統故障により動作せず。 ・修理部品が製造中止により代替部品入手困難。