

| 物品名                    | 仕様又は形式等   | 取得年月日       | 数量 | 単位 | 購入時単価 (円)<br>(税込み) | 購入時金額<br>(円)<br>(税込み) | 保管または<br>使用場所 | 国有物品の現状 |                              |               |  |
|------------------------|---|-------------|----|----|--------------------|-----------------------|---------------|---------|------------------------------|---------------|--|
|                        |   |             |    |    |                    |                       |               | ①傷の有無   | ②使用の際<br>の、修理の<br>必要性の有<br>無 | ③取扱説明<br>書の有無 | ④使用上の注意事項  |
| 電気泳動ゲル撮影装置<br>(UV撮影装置) | D i g D o " c " - I t<br>S y s t e m  | H16. 11. 8  | 1  | 台  | 439, 425           | 439, 425              | 京都府京都市        | 傷なし     | 修理は不要                        | 取扱説明書<br>なし   | ・長期間の使用により、汚れや、塗<br>装の剥がれた箇所がある。   |
| バイオセンサー評価装置B           | 改造  | H18. 12. 22 | 1  | 台  | 1, 750, 000        | 1, 750, 000           | 京都府京都市        | 傷あり     | 修理は不要                        | 取扱説明書<br>あり   | 付属のPCのOSをアップデートしてい<br>ないため、使用しづらい。また、更<br>新する場合は、解析ソフトが対応し<br>ていないため、更新のための費用が<br>かかる。   |
| リサイクル型分取HPLC装置         | LC-6AD<br>CBM-20A<br>DGU-20A3<br>SYRINGE UN<br>IT, P<br>SPD-20AH2<br>FRC-10A<br>FCV-20AH2<br>RID-10A<br>FMV-C5200 | H18. 2. 9   | 1  | 式  | 6, 594, 000        | 6, 594, 000           | 群馬県桐生市        | 傷あり     | 修理が必要                        | 取扱説明書<br>なし   | ・長期間の使用により、腐食、汚れ<br>がある。<br>・ポンプが不調のため修理が必要  |
| ロータフレーム金型              | AM-RFM MP0005   | H21. 2. 13  | 1  | 式  | 3, 570, 000        | 3, 570, 000           | 鳥取県米子市        | 傷あり     | 修理は不要                        | 取扱説明書<br>なし   | ・長期間の使用により、腐食、汚れ<br>がある。<br>・使用に際しては、メンテナンスが<br>必要。  |
| シャフト焼きバメ治具             | AM007310  | H21. 2. 13  | 1  | 台  | 3, 907, 844        | 3, 907, 844           | 鳥取県米子市        | 傷あり     | 修理が必要                        | 取扱説明書<br>なし   | ・長期間の使用により、腐食、汚れ<br>がある。<br>・使用に際しては、メンテナンスが<br>必要。  |
| 分子間相互作用解析装置            | 株式会社イニシウム社<br>製<br>A F F I N I X Q  | H20. 1. 23  | 1  | 式  | 3, 717, 000        | 3, 717, 000           | 福井県あわら市       | 傷あり     | 修理が必要                        | 取扱説明書<br>なし   | ・使用に際しては、メンテナンスが<br>必要。<br>・OSをアップデートしていないた<br>め、PC入れ換え、メンテ、更新コ<br>ストについて問題あり。   |
| 高速液体クロマトグラフィー          | -   | H20. 8. 1   | 1  | 式  | 3, 638, 250        | 3, 638, 250           | 福井県あわら市       | 傷あり     | 修理が必要                        | 取扱説明書<br>あり   | ・長期間の使用により、腐食、汚れ<br>がある。<br>・使用に際しては、ポンプ不調、デ<br>ガッサー故障、オートサンプラー故<br>障。<br>・交換部品がメーカーにもないため<br>修理不能。<br>・OSがWINDOWSXPからアップデ<br>ートしていないため、メンテ、更新コ<br>ストについて問題あり。 |

| 物品名         | 仕様又は形式等                   | 取得年月日     | 数量 | 単位 | 購入時単価 (円)<br>(税込み) | 購入時金額<br>(円)<br>(税込み) | 保管または<br>使用場所 | 国有物品の現状 |                      |               |   |
|-------------|---------------------------|-----------|----|----|--------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|---|
|             |                           |           |    |    |                    |                       |               | ①傷の有無   | ②使用の際の、修理の<br>必要性の有無 | ③取扱説明<br>書の有無 | ④使用上の注意事項   |
| 恒温振とう培養機    | GBR-300、関連備品              | H21.11.17 | 1  | 式  | 2,126,040          | 2,126,040             | 福井県あわら市       | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>なし   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間の使用により、腐食、汚れがある。</li> <li>・移動により本体に大きな傷がある。</li> <li>・5年以上使用していないため、使用に際しては、メンテナンスが必要と思われる。</li> </ul> |
| ディープフリーザー   | MDU-U384                  | H20.11.17 | 1  | 式  | 945,000            | 945,000               | 福井県あわら市       | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間の使用により、腐食、汚れがある。</li> <li>・移動により本体に大きな傷がある。</li> <li>・5年以上使用していないため、使用に際しては、メンテナンスが必要と思われる。</li> </ul> |
| 小型垂直多関節ロボット | 三菱電機(株)<br>RV-6SL         | H18.12.18 | 1  | 式  | 2,782,500          | 2,782,500             | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用の為、腐食、汚れがある。</li> <li>・耐用年数を超過しているが、使用可能である。</li> </ul>   |
| 大気中プラズマ照射装置 | 春日電機株式会社<br>PS-601S       | H19.1.31  | 1  | 式  | 960,750            | 960,750               | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用のため制御基板の交換等を実施してきたが、耐用年数を超過交換部品がなくなっている。</li> </ul>   |
| UV照射装置      | アイグラフィックス(株)<br>ECS-402ST | H18.12.18 | 1  | 式  | 4,410,000          | 4,410,000             | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用のため制御基板の交換等を実施してきたが、耐用年数を超過交換部品がなくなっている。</li> </ul>   |
| 加湿高温焼付炉     | (株)ナイガイ<br>NST-1200       | H18.12.18 | 1  | 式  | 4,830,000          | 4,830,000             | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用のため部品の取り換えを行うことで、使用可能な状態である。</li> </ul>   |
| 遠赤外線コンベア炉   | (株)ジャード<br>JT-2600        | H19.9.28  | 1  | 式  | 4,200,000          | 4,200,000             | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用のため部品の取り換えを行うことで、使用可能な状態である。</li> </ul>   |
| 粘度計         | CBC(株)<br>VM-10A-L        | H19.11.21 | 1  | 式  | 388,500            | 388,500               | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書<br>あり   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期使用のため腐食、汚れがある。</li> <li>・耐用年数を超過しているが、使用可能である。</li> </ul>   |

| 物品名               | 仕様又は形式等                                      | 取得年月日       | 数量 | 単位 | 購入時単価 (円)<br>(税込み) | 購入時金額<br>(円)<br>(税込み) | 保管または<br>使用場所 | 国有物品の現状 |                      |               |  |
|-------------------|--|-------------|----|----|--------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|--|
|                   |  |             |    |    |                    |                       |               | ①傷の有無   | ②使用の際の、修理の<br>必要性の有無 | ③取扱説明<br>書の有無 | ④使用上の注意事項  |
| 三次元自動ディップコーティング装置 | (株)アインテスラ<br>CD-0711                         | H20. 1. 16  | 1  | 式  | 4, 158, 000        | 4, 158, 000           | 福井県鯖江市        | 傷あり     | 修理は不要                | 取扱説明書あり       | 長期使用のため腐食、汚れがある。<br>・耐用年数を超え交換部品がなくなっている。  |
| 超音波洗浄機            | 本多電子株式会社製<br>WS-1200-28T<br>WS-1200-28SH     | H22. 8. 19  | 1  | 式  | 990, 780           | 990, 780              | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり       | ・長期間の使用により、腐食、汚れがある。<br>・使用に際しては、メンテナンスが必要。  |
| 混合・練合機            | プライミクス社製<br>TKハイビスディス<br>パーミックス 3D-<br>5型    | H21. 11. 12 | 1  | 式  | 6, 510, 000        | 6, 510, 000           | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり       | 外観上、比較的良好な状態。  |
| 微量混合・練合機          | プライミクス社製<br>TKアヂホモミキサー<br>2M-1型              | H21. 11. 12 | 1  | 式  | 1, 890, 000        | 1, 890, 000           | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり       | 外観上、比較的良好な状態。  |
| 皮膚透過性試験装置         | 日立ハイテクノロジー<br>ズ社製<br>HPLC一式                  | H21. 11. 26 | 1  | 式  | 7, 317, 649        | 7, 317, 649           | 奈良県橿原市        | 傷あり     | 修理が必要                | 取扱説明書あり       | ・長期間の使用により、腐食、汚れがある。<br>消耗部品が劣化している。<br>・使用に際しては、メンテナンスが必要。<br>・OSがWINDOWSXPからアップデートしていない。 |
| 皮膚透過性試験装置         | 日立ハイテクノロジー<br>ズ社製<br>HPLC一式                  | H21. 11. 26 | 1  | 式  | 7, 317, 650        | 7, 317, 650           | 奈良県橿原市        | 傷あり     | 修理が必要                | 取扱説明書あり       | ・長期間の使用により、腐食、汚れがある。<br>消耗部品が劣化している。<br>・使用に際しては、メンテナンスが必要。<br>・OSがWINDOWSXPからアップデートしていない。 |
| 低温恒温恒湿器           | アドバンテック東洋社<br>製<br>THE101FA (電<br>子データロガー含む) | H22. 1. 12  | 2  | 式  | 2, 231, 250        | 4, 462, 500           | 奈良県橿原市        | 傷あり     | 修理が必要                | 取扱説明書あり       | ・長期間の使用により、腐食、汚れがある。<br>・使用に際しては、メンテナンスが必要。  |
| ゾルダーパーストミキサー      | ジャパンユニックス社<br>製<br>UM-125                    | H22. 8. 4   | 1  | 式  | 1, 890, 000        | 1, 890, 000           | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり       | 外観上、比較的良好な状態。  |

| 物品名          | 仕様又は形式等                     | 取得年月日     | 数量 | 単位 | 購入時単価(円)<br>(税込み) | 購入時金額<br>(円)<br>(税込み) | 保管または<br>使用場所 | 国有物品の現状 |                      |                              |   |
|--------------|-----------------------------|-----------|----|----|-------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|
|              |                             |           |    |    |                   |                       |               | ①傷の有無   | ②使用の際の、修理の<br>必要性の有無 | ③取扱説明<br>書の有無                | ④使用上の注意事項   |
| 溶出試験器        | 富山産業社製<br>NTR-6200A         | H22.8.6   | 1  | 式  | 2,100,000         | 2,100,000             | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり                      | 外観及び作動上、比較的良好的な状態。  |
| 分光光度計        | 日立ハイテクノロジー<br>社製<br>U-2900  | H22.8.4   | 1  | 式  | 859,950           | 859,950               | 奈良県橿原市        | 傷なし     | 修理は不要                | 取扱説明書あり                      | 外観及び作動上、比較的良好的な状態。  |
| 貼付剤物性測定機     | 島津製作所社製<br>AGS-20NX         | H22.9.16  | 1  | 式  | 3,412,500         | 3,412,500             | 奈良県橿原市        | 傷あり     | 修理が必要                | 取扱説明書あり                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間の使用により、腐食、汚れがある。</li> <li>・使用に際しては、メンテナンスが必要。</li> <li>・OSをアップデートしていない。</li> </ul> |
| 高出力フェムト秒レーザー | Toptica社製<br>FemtoFiber pro | H22.12.27 | 1  | 式  | 6,075,000         | 6,075,000             | 大阪府吹田市        | 傷あり     | 修理が必要                | 取扱説明書なし<br>但し英文電子ファイルの入手は可能。 | 使用に際してはメンテナンスが必要<br>(使用開始して1~数時間後、エラーメッセージが出て、レーザーOFFになる)。  |