物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価（円） （税込み）	購入時金額（円） （税込み）	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
冷凍冷蔵庫	小型超低温槽Vt-78、 専用アルミトレイ	H15. 8. 11	1	台	528, 045	528, 045	京都府京都市	傷あり	修理不能	取説なし	・内部が腐食している ・スイッチを入れても作動しない
バイオセンサー評価装置C	(株)メトロ電機研 究所 暗箱形セン サー 試料箱 (改造品) (株)メトロ電機研 究所 データ取込 印可電源部	H18. 12. 22	1	台	2, 275, 000	2, 275, 000	京都府京都市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、汚れがある。 ・電源不通 ・開閉不可 ・修理部品無し。
小型高温チャンバー	エスペック社製STH- 120	H18. 7. 11	1	台	285, 600	285, 600	京都府宇治市	傷なし	修理が必要	取説あり	経年劣化により、排気ダンパー に不具合が発生し、コントロール パネル基板、ダンパの修理が 必要。
ファーマンター	東京理化器械株式会 社製 MBF-500ME	H18. 12. 22	1	式	1, 494, 150	1, 494, 150	大阪府堺市	傷なし	修理が必要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚 れがある。 ・使用に際しては、メンテナン スが必要。
圧電薄膜作成装置	ディスペンサー 756532他	H19. 3. 14	1	式	3, 097, 500	3, 097, 500	京都府京都市	傷あり	修理不能	取説なし	・故障により使用不能 ・ディスペンサー動作せず ・四つ足の台（メーカー名 「Newport」）は装置構成品外
イオンクロマトグラフ	Prominence HIC-SP	H19. 12. 4	1	式	6, 090, 000	6, 090, 000	大阪府吹田市	傷なし	修理不能	取説あり	経年劣化による不具合が頻発 し、修繕が不可能である

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価（円） （税込み）	購入時金額（円） （税込み）	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
レーザー回折式粒度分布測定装置	SALD-2200 WingSLDAII PCセッ ト	H22.12.15	1	式	2,625,000	2,625,000	京都府京都市	傷あり	修理は不要	取説あり	特になし
多溝同時加工用アングルヘッド	BT50-AHA25C-320S01	H23.6.2	1	式	4,200,000	4,200,000	福井県越前市	傷なし	修理は不要	取説なし	一般の工作機械には取り付け不可 能だと思われる。
有限要素解析ソフトウェア	AdvantEdge	H23.5.19	1	式	10,447,500	10,447,500	福井県越前市	傷なし	修理不能	取説なし	当該ソフトウェアのサービス提 供が終了しているため、パー ジョンの更新不可。使用するに は新しいバージョンを購入する 必要あり。
超純水ペースト混練機	ARE-310/DirectQ UV3	H25.8.13	1	台	1,318,800	1,318,800	大阪府池田市	傷なし	修理不能	取説あり	電源が入らず製修理不能。
ひずみ測定用レーザーマーカ	本体 YV04-6.5W 昇降テーブルとスタ ンド保護カバー	H25.2.22	1	式	2,782,500	2,782,500	和歌山県和歌 山市	傷なし	修理不能	取説なし	・レーザー発振器または制御系 統の故障により使用不可能。
レシプロパッケージコンプレッ サーエアドライヤー付	日立産機システム PBD-7.5MN6 (7.5kw)	H26.7.22	1	式	534,600	534,600	大阪府大阪市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、 汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナ ンスが必要。