

近畿経済産業局における法令違反への対応状況(平成23年度)

経済産業省においては、製品安全4法(※)の適正な執行を図るため、試買テストや立入検査により確認された違反に対応するほか、事業者からの自主報告、第三者による申し出、事故情報の調査結果等によって法令違反の疑いが確認されたときには、事実関係について調査を行い、違反の事実が判明した場合には事業者に改善を求め、必要な場合には法律に基づく措置を行っている。

平成23年度に当局が対応した事案の概要は以下のとおりである。

※製品安全4法:

「消費生活用製品安全法(消安法)」、「電気用品安全法(電安法)」、「ガス事業法(ガス法)」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」

1. 概要

違反が確認された41件(電安法:41件)については、一般消費者に危害を及ぼすおそれがほとんどないと確認されたため、産業部長名の文書による注意処分を行い、必要な措置を講じるよう指導を行いました。

具体的には、これら事業者に対し、該当製品の出荷停止、適合性検査の受検、技術基準の適合確認、自主検査記録の保存、これら対応がとれない場合は製品回収等の対応のほか、再発防止対策の徹底を求めています。

なお、消安法、ガス法及び液石法にかかる違反対応はありませんでした。

2. 個別の事案

(1) 産業部長名の文書による注意処分

品目名等	情報入手方法	違反の内容	事業者の対応
① 電気溶解器、電気ポリッシャー、その他の電動工具(輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
② 電気グラインダー(輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
③ 電気氷削機(輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
④ 電気髪ごて(輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑤ 電気刈込み機(輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑥ 電気焼成炉、その他の工作用又は工芸用の電熱器具(製造事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、軽微な技術基準不適合、自主検査記録の未作成が判明した。	再発防止対策の実施
⑦ 家庭用つり下げ型蛍光灯器具(製造事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施

⑧ 電気トースター、ワッフルアイロン、電気フライパン、電気アイロン (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑨ アーク溶接機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑩ 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査記録の未作成、適合性検査証明書の未保存、表示の不備が判明した。	再発防止対策の実施
⑪ その他のビニルコード (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑫ 電気井戸ポンプ (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑬ その他の家庭機器用変圧器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑭ 包装機械 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑮ 電気溶解器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	自主回収の実施、再発防止対策の実施
⑯ 電気肉ひき機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑰ 電気スタンド (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合、表示の不備が判明した。	違反内容が原因ではない事故(非重大)があったが、当該型番を廃番とした。再発防止対策
⑱ 家庭機器用変圧器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	事故調査報告	事故(非重大)調査の過程で、無届出、無表示が判明した。	自主回収の実施、再発防止対策の実施
⑲ 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、軽微な技術基準不適合、自主検査記録の未作成、適合性検査証明書の未保存が判明した。	再発防止対策の実施
⑳ 電気ポリッシャー (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	自主回収の実施、再発防止対策の実施
21 その他のビニルコード (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施

22 ブザー (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
23 その他の理容用電熱器具 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
24 電気芳香拡散機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
25 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
26 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
27 超音波ねずみ駆除機、直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自治体による立入検査	自治体による立入検査の結果、無届出、無表示が判明した。	安全性の確認を実施後、事業を廃止
28 電動ミシン (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
29 電気氷削器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
30 観賞魚用電気気泡発生器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
31 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	第三者による申し出	無届出、無表示が判明した。	再発防止対策の実施
32 ハンドランプ (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
33 電撃殺虫器 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	定期整備・修理時に改修、再発防止対策の実施
34 配線用遮断器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
35 電気足温器 (製造事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査の一部未実施が判明した。	再発防止対策の実施

36 電気マッサージ器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
37 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	事業者からの自主申告	無届出、無表示が判明した。	再発防止対策の実施
38 直流電源装置 (製造事業者) [電気用品安全法]	事業者からの自主申告	無届出、無表示が判明した。	再発防止対策の実施
39 空気圧縮機、電気草刈機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
40 テレビジョン受信機、その他の電気機械器具付家具、コンセント、その他の差込み接続器 (輸入・製造事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査記録の未保存、表示の不備が判明した。	再発防止対策の実施
41 直流電源装置、その他のピニルコード、差込みプラグ、器具用差込みプラグ (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査記録の未保存、表示の不備が判明した。	再発防止対策の実施