

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
熱伝導シュミレーション装置(エムエスシーソフトウェア社製)	MSC. MarcMentat	H14.11.12	1	台	4,042,500	4,042,500	大阪市城東区	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	修理不能の故障であるため、使用できない。
蒸着装置	立花テクノス社製縦型真空炉 (マグネシウム合金用)	H15.2.3	1	台	17,535,000	17,535,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
蒸着装置	改造	H15.12.25	1	式	1,165,500	1,165,500	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
微小硬さ試験機	(株)アカシ(現ミットヨ)社製 HM-125	H15.9.30	1	台	2,100,000	2,100,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
超音波洗浄装置	(株)ヴェルヴォクリア社製 VS-600RZ	H15.10.29	1	台	466,200	466,200	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
データ処理装置(制御ソフト付)	特注品	H15.11.28	1	台	2,050,650	2,050,650	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・OSがWINDOWSXP からアップデートし ていないため、メン テ、更新コストにつ いて問題あり。
水銀プローバー	Four Dimensions 社製 CV92M型	H17.2.28	1	台	4,000,500	4,000,500	大阪府茨木市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	数年前に、一度、メ ンテナンス済み。プ ラスチック、ゴム製 品が含まれている ので、近いうちに交 換が必要になる可 能性は否定できな い。
ファイバーレーザー発振器	IPG PHOTONICS製 YLR- 500-S	H19.1.22	1	台	15,487,500	15,487,500	石川県金沢市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、発振器からレー ザが出力されなくな った。 ・修理可能かメーカ に問合せたが、古い 機器であるため修 理不能との回答
GPCシステム一式	<日本分光(株)製> インテリジェントHPLCポンプ(PU-2080) 三連デガッサ(DG-2080-53) インテリジェントオートサンブラ(AS- 2055) インテリジェントカラムオープンCO-2065 インテリジェント示差屈折計R1-2031 LC-NetケーブルCGLC-NETGG 配管キット クロマトグラフィーデータステーション (ChromNAV-01) GPC計算プログラム(ChromNAV-GPC)	H22.12.9	1	式	4,200,000	4,200,000	和歌山県和歌山 市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、汚れがある。 ・購入時からOSを アップデートしてい ないため、メンテ、 更新コストに問題あ り。 ・ポンプの圧力が新 品時と比較して10倍 程度になっており、 現状は使用できて いるが、今後配管交 換もしくはポンプ修

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有 無	④使用上の注意事 項
ガスクロマトグラフィー質量分析器一式	<日本電子(株)製> ガスクロマトグラフ MS-62020GC QMS基本体 MS-60020BU 制御システム MS-67043PCJ レーザープリンタ MS-67032LPR CD-ROM(NIST2011年版) MS-06020N11 CD-ROM(メインプログラム) EQ-16040MPR CD-ROM(多成分定量処理プログラム) EQ-16030QNT	H23.12.26	1	式	11,550,000	11,550,000	和歌山県和歌山市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、汚れがある。特にパイロライザーとGC間の配管は汚れが生じているため、配管交換を含めてメンテが必要。 ・購入時からOSをアップデートしていないため、メンテ、更新コストに問題あり。
核酸合成装置	GEヘルスケア(株)製 AKATA Oligopilot plus100、追加アマダイトボトル4個一式付	H19.11.30	1	台	15,062,250	15,062,250	大阪府茨木市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・パッキンなど消耗品交換およびメンテナンスが必要 ・操作用PCのOSはWINDOWS XPのため、メンテ・更新コストに問題有
限外ろ過システム	日本ホール(株)製 ポールTFFカセット限外ろ過システム(ホルダー FS001K10、配管キットCM00-SM-003:2個、配管キットCM00-SU-003:1個、トルクレンチ225QL/322DB、ポンプヘッドMasterflex-HEAD-7019-21、ポンプMasterflex-PUMP-7591-00、チューブMasterflex-TUBE-6508-73)	H19.11.30	1	式	2,173,773	2,173,773	大阪府茨木市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、一部に腐食、汚れがある

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
液体クロマトグラフィー	GEヘルスケア バイオサイ エンス(株)製 本体 (AKTApurifierUPC100)、フラ クションコレクター(Frac-950) 1台、BufferPrepkit(28- 4044-73)1個、 SampleApplicationKit(11- 0036-00)1個	H20.10.20	1	式	7,329,000	7,329,000	大阪府茨木市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れがあ る。 ・パッキンなど消耗 品交換およびメンテ ナンスが必要 ・操作用PCのOSは WINDOWS XP のた め、メンテ・更新コス トに問題有
紫外可視分光光度計	(株)島津製作所製 本体(UV-1800)1台、 UVProbe用コンピューター1 式	H20.10.20	1	式	1,832,250	1,832,250	大阪府茨木市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、汚れがある。 ・操作用PCのOSは WINDOWS XP のた め、メンテ・更新コス トに問題有
分光光度計	島津製作所 Uvmini-1240本 体、画面コピープリンターHCP- 1C,DNAパック206-89750-91	H16.12.28	1	式	702,450	702,450	兵庫県神戸市	傷なし	修理が必要	取扱説明 書なし	・使用不可の状態 である
発酵槽	TS-M1L	H21.12.17	1	式	880,898	880,898	滋賀県彦根市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	・本体部分は、長期 間の使用による汚 れがあるが、問題無 く稼働する。 ・冷却部は長年の使 用による老朽化によ り、冷却しなくなっ ている。