

照会物品一覧

2023年9月14日

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の 際の、修理 の必要性 の有無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
オートクレーブ反応器	TPR1-VS2-120	H21.11.25	1	式	852,466	852,466	香川県木田郡 三木町	傷あり	修理が必要	取説なし	安全確保の観点から専門業者による試験・メンテナンスが必要
高圧ポンプ	PU-2085	H21.12.3	1	式	529,200	529,200	香川県木田郡 三木町	傷あり	修理が必要	取説なし	安全確保の観点から専門業者による試験・メンテナンスが必要
試料オートインジェクター	PU-2057	H21.12.3	1	式	1,020,600	1,020,600	香川県木田郡 三木町	傷あり	修理が必要	取説なし	正確かつ安全な計測の観点から専門業者による試験・メンテナンスが必要
自動圧力調節機	BP-2080	H21.12.3	1	式	604,800	604,800	香川県木田郡 三木町	傷あり	修理が必要	取説なし	安全確保の観点から専門業者による試験・メンテナンスが必要
サーボ制御タテ糸開口装置	UNIVAL100	H25.2.27	1	式	23,373,000	23,373,000	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
積層製織機構試験ユニット	特注品	H25.2.27	1	式	2,992,500	2,992,500	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。

照会物品一覧

2023年9月14日

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の 際の、修理 の必要性 の有無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
引き出し機構試験ユニット	特注品	H25.2.27	1	式	711,572	711,572	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
積層製織機構試験ユニット(改造)	特注品	H25.12.27	1	式	2,011,459	2,011,459	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
引き出し機構試験ユニット(改造)	特注品	H25.12.27	1	式	2,600,264	2,600,264	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
カット機構	特注品	H27.1.30	1	式	980,841	980,841	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
積層製織機構試験ユニット改造	特注品	H27.1.30	1	式	301,834	301,834	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
引き出し機構試験ユニット改造	特注品	H27.1.30	1	式	148,090	148,090	福井県鯖江市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期間の使用により、腐食、汚れがある。

照会物品一覧

2023年9月14日

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の 際の、修理 の必要性 の有無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
微量分光光度計一式	Amersham Biosciences 社製 (現 Biochrom社製) 紫外・可視分光光度計 Ultrospec 2100 pro #80-2112-28	H18.11.10	1	式	1,884,750	1,884,750	京都府京都市	傷なし	修理が必要	取説なし	経年劣化が進行し機能しなくなった もので、補修部品が存在せず修理 は不能。
細胞保存システム一式 (超低温フリーザー、微量高速冷却遠心機)	MDF-U383、MX-301	H18.9.22	1	式	2,121,000	2,121,000	京都府京都市	傷なし	修理不能	取説あり	・超低温フリーザーは修理の必要 なし。 ・微量高速冷却遠心機は、大型 チューブ用のバケットを使用する場 合はエラーにより運転できない。修 理保証期間を過ぎており修理不 能。
先進機能性材料電気特性評価システム	・東陽テクニカ インピーダンス測定部/ 高温加熱炉システム 部:特注品(産技研仕 様) ・ポールミル FRITSCH Pulverisette ・美和製作所 DBO-1KP-OFSTT	H26.2.26	1	式	35,878,500	35,878,500	大阪府和泉市	傷あり	修理が必要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れ がある。 ・使用に際しては、メンテナンスが 必要。 ・インピーダンス測定装置は故障し ており、修理が必要。