

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の 必要性の有無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事項
近赤外分光光度計	V-670	H21.12.4	1	台	2,625,000	2,625,000	静岡県浜松市	傷あり	修理は不要	取説なし	特になし
スライス画像三次元化システム	マテリアライズ(株)製 M i m i c	H19.3.7	1	台	7,376,250	7,376,250	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	対応OSがWINDOWS XPのため、新しいOSでは使用できない
3次元溶接変形解析プログラム	Q u i c k W e l d e r	H19.3.1	1	式	2,184,000	2,184,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	対応OSがWINDOWS XPのため、新しいOSでは使用できない可能性あり
金属光造形複合加工装置用制御装置 (改造)	特注品	H20.12.19	1	式	17,535,000	17,535,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説なし	・外装、電子部品等の劣化あり ・試験用にカスタマイズされた特注品で、汎用の制御装置としては使用できない可能性あり ・対応OSはWINDOWS XPで更新の対応は不可。長期にわたって使用していないためPC動作は保証できない
STLデータ編集ソフトウェア「3-matic」	3-matic CAE・CAD link モジュール	H20.12.1	1	式	2,625,000	2,625,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説あり	対応OSがWINDOWS XPであり、ネットワークに繋がれないため、ネットワークライセンスの取得不可
VFDロードテスター	VFDロードテスター	H22.1.20	1	式	499,800	499,800	福井県福井市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	長期使用による外装の劣化
荷重計	ロードセル (DPU-1000N)、専用アンプ (デジタルフォースアナライザ-FAPLUS)、 専用荷重測定ソフトウェア (F-S Recorder)	H22.1.18	1	式	340,200	340,200	福井県福井市	傷あり	修理は不要	取説なし	長期使用による外装の劣化
ブラスターユニット	本体 (VMC-X30)、ダストコレクター (VMC-V500)、エアコンプレッサー (CFP07C-8.5D)、装置架台 (PGR-2023M)	H22.1.18	1	式	798,000	798,000	福井県福井市	傷あり	修理が必要	取説なし	長期使用によりメンテナンスが必要
電機機器部品用統合化CAM	特注品	H22.1.29	1	式	18,900,000	18,900,000	福井県福井市	傷なし	修理は不要	取説なし	・試験装置用にカスタマイズされた特注品で、一般のCAMとしては使用できない可能性が高い ・対応OSがWINDOWS XPで、新しいOS対応へのアップデートは不可
マイクロプレートウォッシャー	バイオラッド社 Immuno Wash 1575	H20.11.20	1	台	739,200	739,200	京都府相楽郡	傷なし	修理不能	取説あり	

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の 必要性の有無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事項
光散乱検出器付脂質定量装置一式	ELSD-LT一式	H16. 2. 27	1	式	7,497,000	7,497,000	大阪府大阪市	傷なし	修理不能	取説あり	・メインボードの故障により動作しない。本品は3世代前のものであり、サポート終了により修理不能 ・データ解析装置が入手困難なフロッピーディスク対応で、データのバックアップができない
画像解析アプリケーション装置	VK-H1A9	H18. 10. 20	1	台	1,207,500	1,207,500	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	故障により使用不可であり、修理も不能の状態である
流体解析装置	FLOMERICS製SBDJSF8700	H19. 4. 2	1	式	3,834,600	3,834,600	大阪府大阪市	傷あり	修理不能	取説なし	故障により使用不可であり、修理も不能の状態である
任意波形発生装置	ソニーエレクトロニクス(株)社製 4GS/s・1ch 任意波形ゼネレーター (AWG710-DE型)	H14. 9. 30	1	台	4,200,000	4,200,000	京都府京都市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、メンテナンスが必要
簡易型高速波形観測装置	Femtochrome Research 社他 FR-103、除振盤、他	H15. 2. 4	1	式	3,223,500	3,223,500	京都府京都市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、メンテナンスが必要
多角度光散乱検出器	Wyatt Technology Corporation DAWN HELEOS II S/N:101-H2	H19. 10. 24	1	式	9,765,000	9,765,000	和歌山県和歌山市	傷なし	修理が必要	取説あり	装置のOSが起動しない
画像処理装置	レーザーテック(株) 走査型レーザー顕微鏡 1LM21W画像処理システム	H19. 10. 3	1	台	1,890,000	1,890,000	和歌山県和歌山市	傷なし	修理は不要	取説あり	OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり
ドラフトチャンバー	DT-128C7- 1800	H15. 3. 7	1	台	4,725,000	4,725,000	兵庫県赤穂郡	傷あり	修理が必要	取説なし	購入から20年以上が経過し、経年劣化しており、状態がよくない。担当教員が退職し、使用する者がいなくなったため
ワイヤーボンダー	USW-5Z60K	H15. 1. 19	1	台	2,625,000	2,625,000	兵庫県赤穂郡	傷あり	修理が必要	取説なし	購入から20年以上が経過し、経年劣化による動作不良や傷がある状態だが、修理部品の調達が出来ないため
イオンソース	500Wイオンソース	H15. 3. 19	1	台	3,675,000	3,675,000	兵庫県赤穂郡	傷あり	修理が必要	取説なし	購入から20年以上が経過し、経年劣化による動作不良や傷がある状態だが、修理部品の調達が出来ないため

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の 必要性の有無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事項
金型 (摺動部品用)	FSS2369~2372	H21. 2. 16	1	式	11, 550, 000	11, 550, 000	神奈川県横浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	使用する際はメンテナンスを行う必要 があると思われる
金型 (受圧部品用)	FSS2373~2375 3817MFC001~002	H21. 2. 16	1	式	15, 645, 000	15, 645, 000	神奈川県横浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	使用する際はメンテナンスを行う必要 があると思われる
燃研式自動ボンベ熱量計	(株) 島津製作所製 本体CA-4AJ (サイズ: 600×490×131 5mm、重量90kg) プリンタP-202、測 定範囲: 4000~3 2000J 測定精度: 1g 熱量に対 しプラスマイナス80J 湯槽設定温度: 85プ ラスマイナス2度C、電 源: 単相100V	H21. 12. 24	1	式	2, 457, 000	2, 457, 000	和歌山県和歌山 市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れ があり、メンテ、更新コストについ て問題あり ・試料調製時に容器が正常な圧力を 示さない
試作レス開発支援システム (三次元 造形装)	Stratasys社 Object260 Connex260	H26. 12. 19	1	式	29, 160, 000	29, 160, 000	和歌山県和歌山 市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 あり	樹脂を吐出させるポンプが故障して いる。メーカーに確認したところ、 保守期間が終了しているため、修繕 できない、との回答があった
小型多角度光散乱検出器	miniDAWN Trister Wyatt Technology Corp. 製	H14. 10. 1	1	式	5, 103, 000	5, 103, 000	大阪府池田市	傷あり	修理が必要	取説あり	使用にあたっては調整が必要
直流安定電源	菊水電子工業株式会社 製 PAT20-400T	H20. 10. 21	1	台	1, 076, 250	1, 076, 250	大阪府池田市	傷なし	修理が必要	取扱説明書 なし	・使用に際しては、修理が必要。