照会物品一覧 令和7年11月21日現在

	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円)(税込み)	保管または使用場所	国有物品の現状			
物品名								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無		④使用上の注意事項
石定盤	㈱大菱計器製 作所製 00級 700-400-(125) 穴付	H20.11.14	2	台	235,200	470,400	滋賀県栗東市	傷あり	修理が必要	取説なし	・00級ですが、使用時に 発生した表面傷が多くあ ります。性能を出すため には、表面研磨が必要 です。
静電気試験器	ノイズ研究所 製 ESS-2002EX TC-815R	H22.1.27	1	台	735,000	735,000	滋賀県栗東市	傷あり	修理が必要	取説なし	・メーカによる点検・校 正等を一度も受けて いないため、完全動作 品であるかどうかは不 明。
三電極プラズマ溶射装置	Sulzer Meteco MultiCoat APS	H25.1.15	1	台	32,639,250	32,639,250	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、 腐食、汚れがある。 ・OSがWINDOWSXPから アップデートしていない ため、メンテ、更新コスト について問題あり。 ・取り外しの際に、配線 工事、配管工事が必 要。 ・設備(ブース)の解体 工事及び復元工事が必 要。
樹脂ワイヤー供給装置	JL8019H	H24.12.27	1	台	609,000	609,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、部品の摩耗、腐食、汚れがある。
微粉末供給装置(テーブル式)	TP-Z130061FDR	H26.1.10	1	台	6,531,000	6,531,000	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、 腐食、汚れがある。 ・消耗品は交換する必 要あり。
プラズマ溶射装置用冷却装置	RKE11000A-V-SP	H25.11.12	1	台	6,457,500	6,457,500	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、 腐食、汚れがある。 ・取り外しの際に、配線 工事、配管工事が必 要。 ・使用前に整備の必要 あり。

照会物品一覧 令和7年11月21日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円)(税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
樹脂ワイヤー補助搬送装置	特注	H25.10.28	1	台	497,700	497,700	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、 腐食、汚れがある。 ・消耗品は製作する必 要あり。
樹脂ワイヤー供給装置改造	特注	H25.11.8	1	台	216,825	216,825	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取説なし	・樹脂ワイヤー供給装置 の改造工事のため、取 り外し工事が必要。
送風定温恒温器	DN411H	H26.8.6	1	名	463,320	463,320	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、 腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテ ナンスが必要。
ダイヤモンドワイヤーソーシステム	CS-203	H26.10.30	1	4	3,931,200	3,931,200	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・粉塵による汚れあり。
	ダルトン社製824型VF- BE	H15.2.19	1	式	472,500	472,500	大阪府堺市	傷あり	修理が必要	取説なし	天板が錆びて材質が剥離落下。 有害ガス吸着のための活性炭が劣化。