

近畿経済産業局における法令違反への対応状況(平成22年度)

経済産業省においては、製品安全4法(※)の適正な執行を図るため、試買テストや立入検査により確認された違反に対応するほか、事業者からの自主報告、第三者による申し出、事故情報の調査結果等によって法令違反の疑いが確認されたときには、事実関係について調査を行い、違反の事実が判明した場合には事業者に改善を求め、必要な場合には法律に基づく措置を行っている。

平成22年度に当局が対応した事案の概要は以下のとおりである。

※製品安全4法:

「消費生活用製品安全法(消安法)」、「電気用品安全法(電安法)」、「ガス事業法(ガス法)」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」

1. 概要

違反が確認された31件(消安法:1件、電安法:30件)については、一般消費者に危害を及ぼすおそれがあるかないかと確認されたため、産業部長名の文書による注意処分を行い、必要な措置を講じるよう指導を行いました。

具体的には、これら事業者に対し、該当製品の出荷停止、適合性検査の受検、技術基準の適合確認、自主検査記録の保存、これら対応がとれない場合は製品回収等の対応のほか、再発防止対策の徹底を求めています。

なお、ガス法及び液石法にかかる違反対応はありませんでした。

2. 個別の事案

(1) 産業部長名の文書による注意処分

品目名等	情報入手方法	違反の内容	事業者の対応
① 携帯用レーザー応用装置 (輸入事業者) [消費生活用製品安全法]	独)製品評価 技術基盤機構 による立入検 査結果	立入検査の結果、自主検査記録 の未作成が判明した。	再発防止対策の実施
② 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合が判明し た。	再発防止対策の実施
③ 扇風機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合が判明し た。	事故(非重大)発生の 報告があり、全品回収 (修理)を実施、再発防 止対策の実施
④ 電灯付家具 (製造事業者) [電気用品安全法]	第三者からの 申し出	表示の不備が判明した。	再発防止対策の実施
⑤ 直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	変更届出の未提出、自主検査記 録の未保存、適合性検査証明書 の未保存、無表示が判明した。	回収はしないが購入者 に注意文を配布、再発 防止対策の実施
⑥ ビューワー (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結 果報告	試買テストの結果、軽微な技術基 準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑦ 電気冷房機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合が判明し た。	再発防止対策の実施
⑧ 送風機、電気スクリウドライ バー (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結 果報告	軽微な技術基準不適合と表示の 不備が判明した。	自主回収の実施、再発 防止対策の実施

⑨ おしぼり包装機 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑩ 電気ポンプ (製造事業者) [電気用品安全法]	自主申告	適合性検査証明書の有効期限切れが判明した。	再発防止対策の実施
⑪ 電気噴霧機 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑫ ラミネーター (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑬ その他の白熱電灯器具 (輸入事業者) [電気用品安全法]	自主申告	軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑭ こて加熱器 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑮ 蛍光灯 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑯ 装飾用電灯器具 (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、無届出、技術基準不適合、自主検査記録の未保存が判明した。	自主回収の実施、再発防止対策の実施
⑰ 管形ヒューズ (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑱ 電気ひざ掛け (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑲ 空気圧縮機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
⑳ 文書細断機 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
21 文書細断機、電気金切り盤 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
22 装飾用電灯器具 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施

23 電気消毒器 (輸入事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	自主改修(銘板の張替)、再発防止対策の実施
24 その他の電気機械器具付家具 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
25 電気マッサージ器 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
26 コンセント付家具 (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査記録の未保存が判明した。	事故(非重大)が発生した型番の自主改修を実施、再発防止対策の実施
27 その他の工作用又は工芸用電熱器具 (製造事業者) [電気用品安全法]	試買テスト結果報告	試買テストの結果、軽微な技術基準不適合が判明した。	再発防止対策の実施
28 電気ポンプ、観賞魚用ヒーター、観賞魚用電気気泡発生器、直流電源装置 (輸入事業者) [電気用品安全法]	独)製品評価技術基盤機構による立入検査結果	立入検査の結果、自主検査記録の未保存、適合性検査証明書の未保存が判明した。	再発防止対策の実施
29 電気冷房機 (製造事業者) [電気用品安全法]	自主申告	変更届出の未提出、無表示が判明した。	再発防止対策の実施
30 広告灯 (製造事業者) [電気用品安全法]	自主申告	表示の不備が判明した。	再発防止対策の実施
31 電熱シート (製造事業者) [電気用品安全法]	第三者からの申し出	軽微な技術基準不適合と無表示が判明した。	再発防止対策の実施