

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
送風定温恒温器	ヤマト科学社製 DNF-400型	H16.10.29	1	台	330,750	330,750	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	—
水蒸気透過率測定装置	MOCON社製 PERMATRAN-W3/33MG	H16.10.29	1	式	17,902,500	17,902,500	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	—
表面皮膜物性試験機 (フィッシャーSCOPE)	フィッシャーインストルメンツ社 製 H100C XYP X-Y PROG	H17.1.18	1	式	6,510,000	6,510,000	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、汚れがある。 ・制御用PCのOSは 古いがアップデート 不可。
原子間力顕微鏡制御ステーション	SIIテクノロジー社製 SPI3800Nステーション	H17.8.31	1	台	5,250,000	5,250,000	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、汚れがある。 ・制御用PCのOSは 古いがアップデート 不可。
高感度示差走査熱量計	リガク社製 高感度示差走査熱量計 DSC8230	H18.1.10	1	台	2,205,000	2,205,000	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・長期間の使用によ り、汚れがある。 ・制御用PCのOSは 古いがアップデート 不可。
卓上小型プローブ顕微鏡	セイコーインストルメンツ社製 Nanopics 2100	H17.8.22	1	台	3,150,000	3,150,000	—	—	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書あり	—
充放電システム	北斗電工(株)製 HJ-1001SM8	H18.1.10	1	台	2,052,750	2,052,750	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はないが、物品 移動後は動作確認 の必要がある。
グローブボックス	(株)田中精機 DGB-1000	H18.1.10	1	台	724,500	724,500	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理が必要	取説なし	・性能的には問題な いと思われるが、グ ローブ部分のゴム が劣化しているた め、修理・交換後に 動作確認の必要が ある。
真空ポンプシステム	ヤマト科学製 PX-51N	H17.12.12	1	台	222,600	222,600	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・基本性能的には問 題ないと思われる が、直近にて実測使 用を行っていないた め、物品移動後に 精度確認の必要が ある。
低抵抗率計	(株)ダイアインストルメンツ製 MCP-T610	H18.1.12	1	台	781,200	781,200	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はないが、物品 移動後は動作確認 の必要がある。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
角型真空乾燥機	ヤマト科学製 ADP300	H17.12.12	1	台	554,400	554,400	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はない。
電位差滴定装置	京都電子工業(株)製 AT500N-1	H17.11.16	1	台	1,018,500	1,018,500	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はないと考える が、物品移動後は 動作確認の必要が ある。
高速プログラマブル電源	PAX35-10	H18.11.22	1	台	610,785	610,785	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はないと考える が、物品移動後は 動作確認の必要が ある。
デジタルオシロスコープ	WS-422	H18.11.22	1	台	486,150	486,150	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体に 問題はないと考える が、物品移動後は 動作確認の必要が ある。
デジタルエレクトロメータ	R8240	H17.7.14	1	台	229,425	229,425	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好であるが、 物品移動後は性能 検査の必要がある。
シロッコファン	特注品	H15.8.29	1	台	229,950	229,950	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・屋外での長期間の 使用により使用感 はあるが、現状の条 件下では使用自体 に問題はない。た だし、当該物品は建 物及び屋外設置面 に固定されている ため、物品移設に は工事等が必要に なる。
動力盤	Q1P-16	H15.9.8	1	台	522,900	522,900	—	—	滋賀県草津市	傷なし	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用自体に問題は ない。ただし、当 該物品は建物に固 定・配線等されて いるため、物品移 設には工事等が必 要になる。
エアコン	ダイキン社製 SMZGP280PD	H15.9.18	1	台	1,011,150	1,011,150	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用自体に問題は ない。ただし、当 該物品は建物に固 定・配線等されて いるため、物品移 設には工事等が必 要になる。
リアルサーフェスビュー顕微鏡	キーエンス VE-7800S	H16.3.11	1	台	9,996,000	9,996,000	—	—	滋賀県草津市	傷なし	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では 使用すること自体 に問題はないが、 物品移動後は動作 確認の必要がある。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意 事項
換気設備	活性炭吸着器付クリーンベンチ(分析ボックスW2000×L750×H2300、排気ファン)、排気ダクト、裾付工事等	H16.8.28	1	式	1,890,000	1,890,000	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では使用自体に問題はない。ただし、当該物品は建物に固定・配線等されているため、物品移設には工事等が必要になる。
エネルギー分散型X線分析装置	EDAX社 Genesis2000 (CDU/SUTW)	H17.2.15	1	台	14,175,000	14,175,000	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・現状の条件下では使用すること自体に問題はないが、物品移動後は動作確認の必要がある。
高圧電源装置	AU-30P1	H18.11.20	1	台	400,000	400,000	—	—	京都市左京区	傷あり	修理が必要	取説なし	・数年通電していないため、使用にはメーカーの点検受験が推奨される。
超音波洗浄機	シャープ製 UT306H	H21.12.18	1	—	945,000	945,000	294,000	294,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。
真空ポンプ	アドバンテック製 MD4CNT (※DRV220DA)	H21.12.21	1	—	2,079,000	2,079,000	913,500	913,500	兵庫県神戸市	傷あり	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れ、腐食がある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ロータリーエバポレーター	東京理化器械社製 N-110V-W (※DEP-1120 EYELA)	H22.1.15	1	—	2,646,000	2,646,000	945,000	945,000	兵庫県神戸市	傷あり	修理が必要	取説あり	・長期間の使用により、汚れ、腐食がある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・真空ポンプが劣化している。
UV照射器	オーク製作所製 QRM-2288W	H22.2.17	1	—	997,500	997,500	2,079,000	2,079,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
マニュアルスピンドーター	アクティブ製 ACT-220D II	H22.2.23	1	—	840,000	840,000	840,000	840,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説なし	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
MICCS化学反応モニタリングシステム	日本電子製 ※NM-05050MCSBX	H22.2.25	1	—	1,559,250	1,559,250	5,985,000	5,985,000	大阪府吹田市	傷なし	修理は不要	取説なし	・使用に際しては、メンテナンスが必要。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
1回反射型全反射測定装置	島津製作所製 MIRacleA	H22.2.26	1	—	3,381,000	3,381,000	997,500	997,500	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
示差熱・熱重量測定装置	島津製作所製 DTG-60	H22.2.26	1	—	294,000	294,000	3,381,000	3,381,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ガスクロマトグラフ	島津製作所製 GC-2014AF	H22.2.26	1	—	5,985,000	5,985,000	2,646,000	2,646,000	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ヘーズメーター	日本電色工業製 NDH-5000	H22.2.22	1	—	913,500	913,500	1,559,250	1,559,250	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ダイクッション装置	—	H21.11.26	1	—	1,669,500	1,669,500	—	—	奈良県生駒市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・アイダエンジニアリング製300トンサーボプレス機仕様であるため、当該プレス以外に取り付けるには改造が必要。 ・長期保存のため、表面に錆が発生している。 ・平成30年台風21号による風雨被害のため、強い錆が発生している。 ただし、使用には影響はない。
実証試験金型	—	H21.12.7	1	—	11,213,391	11,213,391	—	—	奈良県生駒市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・アイダエンジニアリング製300トンサーボプレス機仕様であるため、当該プレス以外に取り付けるには改造が必要。 ・長期保存のため、表面に錆が発生している。 ・平成30年台風21号による風雨被害のため、強い錆が発生している。 ただし、使用には影響はない。
CNC画像測定機	QVH3-X302P1L-C	H24.9.20	1	式	11,539,500	11,539,500	—	—	奈良県生駒市	傷なし	修理は不要	取扱説明書あり	・腐食、汚れなく外観的には問題なし。 ・地震の振動によりロック機能が作動し、使用できない状態。メーカーによるロック解除が必要。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
超音波分散機	GSD600RAT ※株式会社ソニックテクノ ロジー社製	H23.1.14	1	台	2,772,000	2,772,000	—	—	兵庫県神戸市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	長期の使用による 傷、汚れがある。
カラー3Dレーザー顕微鏡	VK-8700 ※株式会社キーエンス社製	H22.11.4	1	台	10,437,000	10,437,000	—	—	兵庫県神戸市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	長期の使用により 傷、汚れがある。 PCのOSがアップ デートされていない ため、メンテ、更新コ ストについて問題あ り。
吸着式ロボットハンド	大晃機械製作所製/デンソー ロボット用指定ワークハンドリ ング用	H21.11.2	1	台	753,900	753,900	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好であるが、 物品移動後は動作 確認の必要がある。
工業用パソコン	IS5000-2GT・サンプルソフト	H22.2.3	1	台	638,400	638,400	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない と思われるが、物品 移動後は動作確認 の必要がある。
工業用パソコン	IS5000-2GT	H22.2.3	1	台	552,300	552,300	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない と思われるが、物品 移動後は動作確認 の必要がある。
フィンガー式ロボットハンド	大晃機械製作所製/川崎重工 ロボット用指定ワークハンドリ ング用	H22.3.9	1	台	577,500	577,500	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好であるが、 物品移動後は動作 確認の必要がある。
ロボットハンド	(株)大晃製作所製安川電機 製HP3J用	H23.1.14	1	台	630,000	630,000	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好であるが、 物品移動後は動作 確認の必要がある。
日立レシオビーム分光光度計	U-1900	H22.3.17	1	-	579,600	579,600	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・使用感はあるが、 現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好である
ZACCアルゴリズム評価基板	I/Fボード【BOARD_A】	H22.12.13	1	式	2,020,776	2,020,776	—	—	滋賀県大津市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない が、対象物品の特 性上、活用が難しい 可能性がある。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意 事項
ZACCアルゴリズム評価基板	FPGAボード【BOARD_B】	H22.12.13	1	式	4,239,058	4,239,058	—	—	滋賀県大津市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない が、対象物品の特 性上、活用が難しい 可能性がある。
画質改善小型試作モジュール (FV_PM)	Serial NO.1	H23.8.3	1	式	1,181,250	1,181,250	—	—	滋賀県大津市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない が、対象物品の特 性上、活用が難しい 可能性がある。
画質改善小型試作モジュール (FV_PM)	Serial NO.2	H23.8.3	1	式	1,181,250	1,181,250	—	—	滋賀県大津市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はない が、対象物品の特 性上、活用が難しい 可能性がある。
ロボットハンド	(株)バイナス製	H23.8.30	1	式	378,000	378,000	—	—	滋賀県草津市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・現状の条件下では 使用に問題はなく、 対象物品の管理状 況は良好であるが、 物品移動後は動作 確認の必要がある。
粘弾性測定装置レオメータ	AR-G2	H22.1.8	1	式	13,650,000	13,650,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	・長期間の使用によ り、樹脂汚れや摩耗 がある。 ・使用に関しては、メ ンテナンスが必要。 ・設備自体が廃盤に なっており、修理時 無い部品も多い。
高周波誘電率測定装置	特注品	H22.2.2	1	式	3,771,600	3,771,600	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	ネットワークアナライ ザーが無いと使用 できない。 長期使用により、折 れた試験片が取り 出せず、そのままに なっている。
ネットワークアナライザー	特注品	H22.2.8	1	式	7,893,532	7,893,532	—	—	大阪府高槻市	傷なし	修理が必要	取説あり	ある一定の周波数 で、誤差が出る。
樹脂粉砕機パワーミル	P-02S	H22.2.25	1	式	1,386,000	1,386,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説なし	一部のパーツが欠 損。
冷熱衝撃試験装置	TSA-41L-A	H22.1.28	1	式	5,292,000	5,292,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説あり	長期間使用により、 汚れがある。 搬出に関して別途 費用がかかる。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
導体抵抗評価システム	AMR-040-UA	H22.1.29	1	式	3,769,500	3,769,500	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説あり	長期使用により、コネクタ一部分に破損あり。
セラミック3本ロールミル	NRS-84A	H23.1.11	1	式	4,419,975	4,419,975	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	長期間の使用、及び、アルミナフィラー入りの樹脂の混練に用いているため、摩耗、汚れも見られている。
Xeフラッシュアナライザー	LFA447	H22.12.17	1	式	10,290,000	10,290,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	長期使用により、液体窒素が漏れるため、大量に必要。
赤外顕微鏡	IRT5000	H22.12.13	1	式	5,827,500	5,827,500	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	アタッチメントの取り付け不良箇所あり。
新金型I	-	H22.3.10	1	式	3,150,000	3,150,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説なし	真空加圧成型機FET1030に合わせた金型。
熱分析Thermo Plus EVO II	特注品 TG-DTA/S	H23.11.30	1	式	3,885,000	3,885,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	長期の使用により、汚れ、樹脂の焦げ付きが見られる。
小型振動シミュレータ	特注品 m60/MA1	H23.12.6	1	式	3,990,000	3,990,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説あり	—
リフローシミュレータ	特注品 SRS-1C	H23.11.10	1	式	5,871,338	5,871,338	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説あり	温度の不均一が見られる。
赤外線サーモグラフィ	特注品 Testo881-2	H24.9.28	1	式	548,100	548,100	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理が必要	取説あり	内臓バッテリーが故障。有線でのみ使用可能。
新金型II	特注品	H24.9.28	1	式	2,625,000	2,625,000	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説なし	真空加圧成型機FET1030に合わせた金型。

照会物品一覧

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	【修正】 購入時単価 (円) (税込み)	【修正】 購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
										①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
リフローシミュレーター	特注品 SRS-2	H24.9.28	1	式	5,227,163	5,227,163	—	—	大阪府高槻市	傷あり	修理は不要	取説あり	温度の不均一が見られる。