

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の必要性の有無	③取扱説明書の有無	④使用上の注意事項
超短パルスレーザー発振器	Atrantic532	H25.2.27	1	台	16,537,500	16,537,500	兵庫県 尼崎市	傷なし	修理が必要	取説あり	レーザー発振器のレーザーダイオード(LD)の寿命を過ぎているため、交換が必要。
加工装置	—	H25.2.28	1	台	11,680,830	11,680,830	兵庫県 尼崎市	傷なし	修理は不要	取説なし	長期の使用による使用に支障がない範囲の傷・汚れ・腐食がある。
超短パルスレーザー発振器改造 (パルスジェネレータ)	NF1974	H25.10.25	1	台	302,400	302,400	兵庫県 尼崎市	傷なし	修理は不要	取説あり	
加工装置改造 a. 斜入射光学ユニット b. 制御盤 c. 斜入射光学ユニット改造 d. 制御ソフト e. 架台	— — 73.5° 反射ミラー — —	H25.9.26 H25.9.17 H25.12.25 H26.1.30 H26.1.30	1	台	8,058,750	8,058,750	兵庫県 尼崎市	傷なし	修理は不要	取説あり	長期間の使用による使用に支障がない範囲の傷・汚れがある。
光線追跡ソフト	ZEMAX IE	H25.7.31	1	台	890,610	890,610	兵庫県 尼崎市	傷なし	修理は不要	取説あり	

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

ナノ材料焼結用マッフル炉	KDF-300-Plus	H26.7.30	1	台	369,360	369,360	岐阜県 岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
真空貼り合せ装置(硬化光源部)	ハンディUV-500/QRU-2161-E	H25.12.12	1	台	787,500	787,500	京都府 宇治市	傷なし	修理は不要	取説あり	問題なし
真空貼り合せ装置(貼り合わせ部)	VST02A/G-5DA	H26.1.22	1	台	939,750	939,750	京都府 宇治市	傷なし	修理は不要	取説あり	問題なし
HPLC	CBM-20A/LC-20AD/LC-20AD/DGU-20A5R/-/CTO-20A/SIL-20AC/SPD-M20A/D582F/VL-222SSW-S01/PX-205	H26.1.21	1	台	5,197,500	5,197,500	岐阜県 岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ソーラーシュミレータ	YSS-80A-L1	H26.1.21	1	台	2,992,500	2,992,500	岐阜県 岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
生成物分取クロマトグラムシステム	Isolera One	H26.7.17	1	台	3,240,000	3,240,000	岐阜県 岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

色素増感太陽電池用インピーダンス解析装置	VERSASTAT3-100/IMP	H26.8.20	1	台	1,697,760	1,697,760	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
ペースト調製用エバポレータ	R-3	H26.7.30	1	台	280,800	280,800	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
半導体微粒子精製用遠心分離器	himacCF16RN	H26.7.30	1	台	1,062,720	1,062,720	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
太陽電池集電電極製膜用イオンコータ	IB-3/G-20DA	H26.7.17	1	台	665,280	665,280	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
色素定着用スターラー付き低温恒温槽	PSL-2000	H26.7.30	1	台	693,360	693,360	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。
超音波ホモジナイザー	SONIFIER 250	H27.7.22	1	台	567,000	567,000	岐阜県岐阜市	傷なし	修理は不要	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

マルチワイヤーソー	タカトリMWS-44SN	H19.2.19	1	台	19,062,750	19,062,750	大阪府和泉市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
小型溶解装置	特注品	H19.2.20	1	台	5,250,000	5,250,000	大阪府堺市西区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
RFタイププラズマ実験装置	特注品	H19.2.26	1	台	6,300,000	6,300,000	大阪府堺市西区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
短尺ワイヤーソー製造装置	特注品	H19.3.5	1	台	9,450,000	9,450,000	大阪府堺市西区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
長尺ワイヤーソー製造装置	特注品	H20.3.19	1	台	15,015,000	15,015,000	大阪府堺市西区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
粉末製造装置(メカニカルロング装着)	スーパーミスニNEV-MA-8型	H20.8.28	1	台	2,925,300	2,925,300	大阪府堺市西区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

画像処理システム	画像処理ソフト改良版	H15.2.27	1	台	819,000	819,000	大阪府 東大阪市	傷なし	修理は不要	取説なし	改良版はOSが windows2000で起動確認している。
画像処理ユニット	CF-07A85W2S	H14.11.26	1	台	402,675	402,675	大阪府 東大阪市	傷なし	修理は不要	取説なし	OSがWindows2000画像処理用インターフェイスはPCカード
金型設計CAD機能開発ソフト	株式会社ハイエレコン製 特注品	H19.9.28	1	台	4,725,000	4,725,000	神奈川県 横浜市 都筑区	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用にかかわらず状態は良い。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
高精度CAM専用機能開発ソフト	株式会社アルゴグラフィックス製 特注品	H19.11.28	1	台	3,675,000	3,675,000	神奈川県 横浜市 都筑区	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用にかかわらず状態は良い。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
ネットワークソフト	デザインスタジオ・フリーク製 特注品	H19.11.28	1	台	2,740,500	2,740,500	神奈川県 横浜市 都筑区	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用にかかわらず状態は良い。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。

# 照会物品一覧

2020年7月15日現在

ソフトウェア	ANSYS Thermal	H19.9.10	1	台	5,250,000	5,250,000	大阪府 吹田市	傷なし	修理不能	取説あり	現行のwindowsに対応しておらず(サポート終了したwindows7以前のOSのみ対応), 安全に使用できない.
milliQ Advantage 超純水製造装置	日本ミリポア(株)製 Z00Q 0V0 JP	H19.10.22	1	台	812,700	812,700	大阪府 大阪市 住之江区	傷あり	修理が必要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水の出具合が悪く、修理費が高額である。また使用に際しては、メンテナンスが必要。</li> <li>・再度使用する際は関連備品も交換する必要がある。</li> </ul>