

照会物品一覧

2021年9月3日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
ビデオ鼻咽頭スコープシステム	VNL-90s EPK-S LMD1420MD UP-20A	H22.1.15	1	台	2,999,850	2,999,850	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
加工機本体	ATX400 ファナック Oi	H22.3.3	1	台	23,940,000	23,940,000	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
レーザー本体	IPG ファイバーレーザー	H22.3.3	1	台	12,841,500	12,841,500	滋賀県彦根市	傷なし	修理が必要	取説あり	・使用に際しては、修理が必要。
チラー	RKE-750A-V1-G1	H22.3.3	1	台	482,580	482,580	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
加工ヘッド	ARGESラクーンfθレンズ 163mm	H22.3.3	1	台	7,455,000	7,455,000	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。

照会物品一覧

2021年9月3日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
パワーメータヘッド	FL250A-LP・ディスプレイ	H22.3.3	1	台	2,193,870	2,193,870	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
中型治具	-	H22.3.3	3	台	346,500	1,039,500	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
治具取付台	-	H22.3.3	2	台	661,500	1,323,000	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
ソフトウェア	-	H22.3.3	1	式	1,365,000	1,365,000	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説なし	・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
ソフトウェア	-	H22.3.3	1	式	3,412,500	3,412,500	滋賀県彦根市	傷なし	修理は不要	取説なし	・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。

照会物品一覧

2021年9月3日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
電機泳動用ゲル撮影装置	S TAGE-OneBGR	H23.8.5	1	台	486,150	486,150	茨城県つくば市	傷なし	修理は不要	取説なし	・特になし。
凍結乾燥機	FREEZVAC-1BM-2型	H23.8.5	1	台	2,982,000	2,982,000	茨城県つくば市	傷なし	修理は不要	取説あり	・長期間の使用により、少し汚れがある。 ・真空ポンプのオイル交換などの定期的なメンテナンスが必要。
冷蔵ショーケース	三洋電機製 MPR-414F	H17.11.22	1	台	310,800	310,800	大阪府茨木市	傷あり	修理が必要	取説なし	・ドアの開閉に伴い上昇した庫内の温度がなかなか下がらず、上昇した温度の状態が長時間継続してしまうようになった。
イオントラップ型質量分析装置	米国サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 リニアイオントラップ質量分析計 LTG Velos(ペプチド測定仕様)1台、(株)島津製作所製 島津ナノフローLCシステム Prominence nano 1式	H22.11.19	1	式	39,900,000	39,900,000	京都府京都市左京区	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
真空計	M-310HG, MG-21/NM16, PKR-251DN251SO,M-320XG/N16	H17.1.18	1	式	344,925	344,925	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、メンテナンス、校正、ケーブル類が必要。 ・経年劣化により交換が必要な部品あり。 ・圧力値が安定しない時がある。

照会物品一覧

2021年9月3日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
キャパシタンスマノメーター	CDLD-01S12E	H17.1.31	1	台	210,000	210,000	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、ケーブル類が必要。 ・暫くの間、使用していないため正常に動作しない可能性が高い。 ・廃版品であり故障対応可能なメーカーがあるか不明
キャパシタンスマノメーター	CNX1PX122	H17.2.14	1	台	244,650	244,650	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、メンテナンス、校正、ケーブル類が必要。
広帯域用分光器	HR2000Base-GH6-S5	H17.2.28	1	台	541,590	541,590	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・対応OSがWINDOWSXP ・使用するにあたり、ケーブル類、測定プローブが必要。
狭帯域用分光器	USB2000Base-G3-S25	H17.2.28	1	台	639,912	639,912	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・対応OSがWINDOWSXP ・使用するにあたり、ケーブル類、測定プローブが必要。

照会物品一覧

2021年9月3日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
ゲートバルブ	VAT製 12150-JA44-AAB1	H17.9.20	1	台	934,500	934,500	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説なし	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・経年劣化により交換が必要な部品あり。(多少のリークあり。) ・使用に際してはメンテナンス、ケーブル類が必要。 ・正常に開閉しない時がある。(廃版品でありメーカーによる対応は不可の可能性が高い。)
クライオトラップ	アイシン精機製 GW-12J	H17.9.30	1	台	4,273,500	4,273,500	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説あり	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・経年劣化により交換が必要な部品あり。 ・使用に際してはメンテナンスとケーブル類が必要。 ・パネルの冷凍能力低下あり。(廃版品でありメーカーによる対応は不可の可能性が高い。)
油回転真空ポンプ	アルバック機工製 GCD-136XA	H17.9.30	1	台	280,245	280,245	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取説あり	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある。 ・経年劣化により交換が必要な部品あり。 ・オイル漏れあり
冷却水循環装置	東京理化器械(株)製 CA-3110	H17.11.18	1	台	598,500	598,500	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取説あり	<ul style="list-style-type: none"> ・長期使用により、腐食、汚れがある ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・経年劣化により交換が必要な部品あり。 ・使用するためには価値以上の修理費用がかかる可能性が高い。