

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価（円） （税込み）	購入時金額（円） （税込み）	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
TSQ Quantum Discovery MAX	TQU00638	H18. 2. 21	1	式	11, 865, 000	11, 865, 000	大阪府池田 市	傷なし	修理が必要	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、部品交換とメンテナンスが必要（メーカーサポートは終了）。 ・OSがWINDOWS 7 からアップデートしていない。WINDOWS 11対応の制御用ソフトの入れ替えには要コスト。
フリーラジカル解析装置	DI-501M	H21. 10. 5	1	台	1, 932, 000	1, 932, 000	和歌山県和歌 山市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
瞳孔径測定装置イリスコーダー	C10641	H21. 10. 5	1	台	3, 150, 000	3, 150, 000	和歌山県和歌 山市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
血管内皮機能FMD測定装置	UNEXE EF18G	H21. 10. 20	1	台	6, 699, 000	6, 699, 000	和歌山県和歌 山市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・古くて修理不可
赤外線酸素モニタ装置	NIRO-200	H22. 1. 15	1	台	4, 687, 200	4, 687, 200	和歌山県和歌 山市	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・PCシステムが古く作動不可
血圧脈波検査装置	SDP-100	H21. 10. 5	1	台	525, 000	525, 000	和歌山県和歌 山市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価（円） （税込み）	購入時金額（円） （税込み）	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
デジタル眼底カメラ	CR-1	H21. 11. 13	1	台	2, 520, 000	2, 520, 000	和歌山県和歌山市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
統合型加工ヘッド	—	H26. 3. 10	1	台	10, 122, 000	10, 122, 000	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・下記の統合型加工ヘッド（改造）の改造が施されている。
統合型加工ヘッド（改造）	—	H27. 1. 30	1	台	3, 153, 600	3, 153, 600	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
統合型加工ヘッド（改造）	—	H27. 2. 24	1	台	2, 052, 000	2, 052, 000	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
溶接ノズル（統合型加工ヘッド）	—	H27. 12. 7	1	台	1, 645, 920	1, 645, 920	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の保管により、腐食、汚れがある。
レーザビームプロファイル測定装置	—	H26. 3. 10	1	台	9, 649, 500	9, 649, 500	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間使用しておらず動作不明。 ・長期間の保管により、腐食、汚れがある。 ・下記のレーザビームプロファイル測定装置（改造）の改造が施されている。

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価（円） （税込み）	購入時金額（円） （税込み）	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
レーザビームプロファイル測定装置（改造）	—	H27. 2. 27	1	台	4, 168, 800	4, 168, 800	福井県敦賀市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間使用しておらず動作不明。 ・長期間の保管により、腐食、汚れがある。
リンク・シミュレーション	—	H26. 3. 20	1	台	3, 024, 000	3, 024, 000	福井県敦賀市	傷なし	修理は不要	取説あり	・Linux OS専用 ・下記のリンク・シミュレーション（改造）の改造が施されている。
リンク・シミュレーション（改造）	—	H27. 3. 6	1	台	3, 110, 400	3, 110, 400	福井県敦賀市	傷なし	修理は不要	取説あり	・Linux OS専用
リンク・シミュレーション（追加プログラム）	—	H28. 2. 15	1	台	3, 110, 400	3, 110, 400	福井県敦賀市	傷なし	修理は不要	取説あり	・Linux OS専用 ・DVDケース破損あり ・追加プログラムのみでは使用できない。 （上記のリンク・シミュレーション、リンク・シミュレーション（改造）が必要。）